

2023 年佛山市人防领域“双随机、一公开”检查记录表

(现场检查)

工程名称		糖顺嘉园			
文号		佛人防质监开工[201]62号、佛(明)人防质字[2018]3号			
主办人员		吴建聪	审核人员	黄伟球	审批领导
何锦辉					
项 目		检查情况记录			备注
1	竣工测绘面积(据测绘报告)是否与应建面积一致。	4925平方米			
2	工程顶板、底板、外墙、防护密闭隔墙、临空墙、门框墙无擅自穿墙打洞现象。	自行车位12M-001号旁临空墙上部有非预埋开孔。			
3	工程内无擅自改变主体结构或拆卸人防门现象	/			
4	防护门扇启闭灵活,门扇无缺损变形,平时未安装的防护构件保管得当。	/			
5	人防标识牌齐全,保持完好。	/			

6	工程出入口通道畅通, 口部防、排水设施良好, 无雨水、洪水倒灌隐患。		
7	通风、给排水管道畅通, 阀门启闭灵活。		
8	人防工程安全出口、走道、楼梯畅通, 疏散标志醒目、指向明确, 应急照明可靠。		
9	设备检修保养符合技术规程, 有专人管理和操作, 运行记录完整、详细。		
10	现场使用功能与审批时的功能是否一致。		
11	其他情况	1. 12P-012号 2号封堵框顶部吊钩阻碍封堵板安装。 2. 8座电梯口旁 防化值班室 压力表测量管未连接到位。 3. 11P-018号 柜, 有杂物堆积。	
检查人员签名		赵国华 王翔 彭宇洲 秦金志 栗松 2023 年 11 月 1 日	
受检单位人员签名		王汉勤 王科 2023 年 11 月 1 日	

2023 年佛山市人防领域“双随机、一公开”检查记录表

(现场检查)

工程名称		江滨香格里拉花园二期人防地下室			
文号		佛(明)人防移字[2022]2号			
主办人员		吴建聪	审核人员	黄伟球	审批领导
					叶全
项 目		检查情况记录			备注
1	竣工测绘面积(据测绘报告)是否与应建面积一致。	7210.8平方米			
2	工程顶板、底板、外墙、防护密闭隔墙、临空墙、门框墙无擅自穿墙打洞现象。	—			
3	工程内无擅自改变主体结构或拆卸人防门现象	—			
4	防护门扇启闭灵活, 门扇无缺损变形, 平时未安装的防护构件保管得当。	—			
5	人防标识牌齐全, 保持完好。	—			

6	工程出入口通道畅通, 口部防、排水设施良好, 无雨水、洪水倒灌隐患。	人防工程出入口车道板下有积水。	
7	通风、给排水管道畅通, 阀门启闭灵活。	—	
8	人防工程安全出口、走道、楼梯畅通, 疏散标志醒目、指向明确, 应急照明可靠。	—	
9	设备检修保养符合技术规程, 有专人管理和操作, 运行记录完整、详细。	—	
10	现场使用功能与审批时的功能是否一致。	—	
11	其他情况	电站值班室顶板上有预埋管需用胶泥封住。	
检查人员签名		赵国平 王翔 彭宇洲 秦金志 栗松 2023年 11月 1日	
受检单位人员签名		严为江 孙正 薛在津 苏卓华 班国全 2023年 11月 1日	

2023 年佛山市人防领域“双随机、一公开”检查记录表

(现场检查)

工程名称		佛山高明区御信华府人防地下室				
文号		佛(明)人防建[2017]90号、佛(明)人防验字[2022]16号				
主办人员		许盼	审核人员	董伟球	审批领导	叶启全
项 目		检查情况记录			备注	
1	竣工测绘面积(据测绘报告)是否与应建面积一致。	1999m ²				
2	工程顶板、底板、外墙、防护密闭隔墙、临空墙、门框墙无擅自穿墙打洞现象。	/				
3	工程内无擅自改变主体结构或拆卸人防门现象	/				
4	防护门扇启闭灵活, 门扇无缺损变形, 平时未安装的防护构件保管得当。	/				
5	人防标识牌齐全, 保持完好。	/				

6	工程出入口通道畅通, 口部防、排水设施良好, 无雨水、洪水倒灌隐患。		
7	通风、给排水管道畅通, 阀门启闭灵活。		
8	人防工程安全出口、走道、楼梯畅通, 疏散标志醒目、指向明确, 应急照明可靠。		
9	设备检修保养符合技术规程, 有专人管理和操作, 运行记录完整、详细。		
10	现场使用功能与审批时的功能是否一致。		
11	其他情况	1. 报告中所列设备, 数量程为5米, 现场双扇宽度为5.5米, 两者不匹配。 2. 报告中汇总表第13项为BM1220型号设备, 现场同第13项具体内容不符。 3. 报告中油网除尘器、过滤器吸收器和超压排气活门所检项目均为主观观察项, 在计量范围内, 报告并未做出相关解释且加盖了CMA章。	
检查人员签名		2023 年 11 月 1 日 王翔 彭宇洲、秦金志 栗松	
受检单位人员签名		2023 年 11 月 1 日 李明昌 何自国 郭伟 苏伟	