

2023年佛山市人防领域“双随机、一公开”检查记录表  
 (现场检查)

工程名称	三水新动力广场人防地下室				
文号	佛(三)人防字[2018]6号				
主办人员	康富强	审核人员	付丽玲	审批领导	郭尚林
项 目		检查情况记录			备注
1	竣工测绘面积(据测绘报告)是否与应建面积一致。	29328m <sup>2</sup>			
2	工程顶板、底板、外墙、防护密闭隔墙、临空墙、门框墙无擅自穿墙打洞现象。	E152车位上方顶板有非预埋开孔。			
3	工程内无擅自改变主体结构或拆卸人防门现象				
4	防护门扇启闭灵活，门扇无缺损变形，平时未安装的防护构件保管得当。				
5	人防标识牌齐全，保持完好。				

6	工程出入口通道畅通，口部防、排水设施良好，无雨水、洪水倒灌隐患。	1.电站除空室内有积水。 2.电站HHM2020设备旁，墙角有渗水现象。 下级更具体严重。	
7	通风、给排水管道畅通，阀门启闭灵活。	/	
8	人防工程安全出口、走道、楼梯畅通，疏散标志醒目、指向明确，应急照明可靠。	/	
9	设备检修保养符合技术规程，有专人管理和操作，运行记录完整、详细。	/	
10	现场使用功能与审批时的功能是否一致。	/	
11	其他情况	/	

检查人员签名	王国华 王润 姜海斌 2023年10月31日
--------	---------------------------

受检单位 人员签名	郭立新 2023年10月31日
--------------	--------------------

2023 年佛山市人防领域“双随机、一公开”检查记录表  
 (现场检查)

工程名称		佛山市三水万林投资有限公司			
文号		佛三)人防验字(2018)14号			
主办人员 矫倩倩 李双		审核人员	周良勇	审批领导	郭尚林
项 目		检查情况记录			备注
1	竣工测绘面积(据测绘报告)是否与应建面积一致。	4852.18m <sup>2</sup>			
2	工程顶板、底板、外墙、防护密闭隔墙、临空墙、门框墙无擅自穿墙打洞现象。	1.第三单元道口双扇门右侧临空墙有非预埋开孔; 2.第二单元至第三单元双扇门上部墙有非预埋开孔; 3.第一单元044号车位旁的防护密闭隔墙上有非预埋开孔; 4.第一单元048号车位后部临空墙上有非预埋开孔; 5.第一单元051号车位后部临空墙上有三排非预埋开孔.			
3	工程内无擅自改变主体结构或拆卸人防门现象	/			
4	防护门扇启闭灵活，门扇无缺损变形，平时未安装的防护构件保管得当。	/			
5	人防标识牌齐全，保持完好。	/			

6	工程出入口通道畅通，口部防、排水设施良好，无雨水、洪水倒灌隐患。	/	
7	通风、给排水管道畅通，阀门启闭灵活。	/	
8	人防工程安全出口、走道、楼梯畅通，疏散标志醒目、指向明确，应急照明可靠。	/	
9	设备检修保养符合技术规程，有专人管理和操作，运行记录完整、详细。	/	
10	现场使用功能与审批时的功能是否一致。	/	
11	其他情况	第三单元电梯出入口两种防护设备缺失密封胶条。	
检查人员签名	李国华 王翔 郭宇帆		
	2023年 10 月 31 日		
受检单位 人员签名	杨柳(物业) 18024188663 2023年 10 月 31 日		


2023年佛山市人防领域“双随机、一公开”检查记录表  
 (现场检查)

工程名称	捷和广场二期人防地下室				
文号	佛(三)人防字[2022]1号				
主办人员	孙带兴	审核人员	周良勇	审批领导	罗婉勤
项 目	检查情况记录				备注
1	竣工测绘面积(据测绘报告)是否与应建面积一致。	7224平方米			
2	工程顶板、底板、外墙、防护密闭隔墙、临空墙、门框墙无擅自穿墙打洞现象。				
3	工程内无擅自改变主体结构或拆卸人防门现象				
4	防护门扇启闭灵活，门扇无缺损变形，平时未安装的防护构件保管得当。				
5	人防标识牌齐全，保持完好。				

6	工程出入口通道畅通，口部防、排水设施良好，无雨水、洪水倒灌隐患。	/	
7	通风、给排水管道畅通，阀门启闭灵活。	/	
8	人防工程安全出口、走道、楼梯畅通，疏散标志醒目、指向明确，应急照明可靠。	/	
9	设备检修保养符合技术规程，有专人管理和操作，运行记录完整、详细。	/	
10	现场使用功能与审批时的功能是否一致。	/	
11	其他情况	1. 钢丝网双扇门转动轴有锈蚀，需除锈并加油。 2. 钢丝网门边门框未按要求固定在设备旁。	
检查人员签名		赵国华 王朝阳 赵宇洲	2023年10月31日
受检单位 人员签名		王树军	2023年10月31日

2023 年佛山市人防领域“双随机、一公开”检查记录表  
 (现场检查)

工程名称	三水区南盈大厦人防地下室				
文号	佛(三)人防监字[2022]18号				
主办人员	杨带兴	审核人员	周良勇	审批领导	罗婉勤
项 目		检查情况记录			备注
1	竣工测绘面积(据测绘报告)是否与应建面积一致。	WJ47平方米			
2	工程顶板、底板、外墙、防护密闭隔墙、临空墙、门框墙无擅自穿墙打洞现象。				
3	工程内无擅自改变主体结构或拆卸人防门现象				
4	防护门扇启闭灵活，门扇无缺损变形，平时未安装的防护构件保管得当。				
5	人防标识牌齐全，保持完好。				

6	工程出入口通道畅通，口部防、排水设施良好，无雨水、洪水倒灌隐患。	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	通风、给排水管道畅通，阀门启闭灵活。	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	人防工程安全出口、走道、楼梯畅通，疏散标志醒目、指向明确，应急照明可靠。	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	设备检修保养符合技术规程，有专人管理和操作，运行记录完整、详细。	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	现场使用功能与审批时的功能是否一致。	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	其他情况	<p>1. 该项目检测报告，根据报告中所列检测设备，并未找出能够检测超压排气活门检测项目中的“调盖启动压力”的检测设备。</p> <p>2. 非易冲洗间内堆放墙面漆。</p>	
检查人员签名			2023年 10月 31 日
受检单位 人员签名			2023年 11月 31 日